

Calibrador para Repeticao de Leitura Repeat-O-Meter

DESEMPENOS DE GRANITO E ACESSORIOS /

Cubos de Seis Faces



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Repeat-O-Meter é usado para escanear visualmente a superfície de trabalho do desempenho. O curso do relógio não excede os valores apresentados na Tabela II da seção 3.3.3 da Norma Americana GGG-P-463c. O Repeat-O-Meter tem a mesma função do calibrador de altura e bloco-padrão, mas é mais confiável e fácil de usar.

Num pequeno espaço de tempo, você pode verificar a exatidão da repetição de medida de uma superfície de desempenho, movendo o Repeat-O-Meter sobre ela, anotando o curso completo do relógio (F.I.R. em inglês). Em apenas alguns minutos mais, zerando o Repeat-O-Meter no centro ao longo de uma diagonal ou linha central e registrando a leitura a intervalos de 125mm/5" você pode mapear as leituras de um desempenho. A diferença entre as maiores leituras máxima e mínima é o máximo erro de medida existente na superfície do desempenho.

Descrição

Nº EDP

Calibrador Repeat O-Meter 81815

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.